

異常時の処置

1) ガス漏れの処置

- 1 火気厳禁（スイッチ類は絶対に操作しない。）
- 2 ガス配管の上流側コック（またはバルブ）をただちに閉める。
- 3 速やかに換気する。
- 4 LPG等 比重の重いガスは底部に停滯しやすいので特に注意する。
- 5 施工業者にすぐ連絡し、適切な処置をしてもらう。
- 6 ガス漏れ箇所の発見につとめる。
- 7 原因の調査を行い、原因の除去後充分な換気を行った後、次の運転にはいる。

2) 異常燃焼時

詰まり・ゆるみ・破損等により異常燃焼を生じた場合

- 1 速やかにバーナスイッチをきる。
- 2 ガス配管上流側コック（またはバルブ）をただちに閉める。
- 3 故障箇所の発見に努める。
- 4 原因を追及し、修正する。

部品の交換時期

安全機器は常に動作チェックを行って安全に作動することを確認してください。

経年変化で劣化する部分の部品は定期的に交換する必要があります。

部品名	交換時期
火炎検出器	5年間または25000時間
圧力計	1年
デンキヨク	2年
パイロットガバナ	3年

故障の原因とその処置


現象	確認と原因	対策と処置			
モータが回らない	<ul style="list-style-type: none"> ・入力端子に電圧がありますか ・バーナコントロール ・インターロックは ・マグネットスイッチ ・電圧はあるか 	<ul style="list-style-type: none"> × × × × ○ ○ 	<ul style="list-style-type: none"> 200V±10% スイッチ入れ忘れ ヒューズ切れ リセットは押したか テスターで導通チェック シーケンス機器チェック バーナコントロール不良 サーマルスイッチは働いてないか マグネットの接点を押して励磁不良の場合は 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ○ 	<ul style="list-style-type: none"> 電源チェック ヒューズ交換 リセットを押す 短絡してみる バーナコントロール交換 押してみる 電流値を合わせる マグネットスイッチ交換
ファンは回るが燃焼動作にならない	<ul style="list-style-type: none"> ・各インターロックのチェック ・エア圧スイッチに導通がない ・ガス圧は規定どおりか ・コントロールモータの閉スイッチは ・遮断弁の閉信号は ・火炎検出器に疑似炎はないか 	<ul style="list-style-type: none"> × × × × × ○ 	<ul style="list-style-type: none"> a・b接点の結線は間違いないか 空気導入孔の目詰まり 設定の上げすぎ 短絡をすればOK 設定を下げてみる 短絡すればOK 閉時ONか 短絡してみる 火炎検出器の自己放電がある場合 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 	<ul style="list-style-type: none"> 配線チェック 空気導入口清掃 設定を下げる エア圧スイッチ交換 ガス圧スイッチ交換 配線チェック 遮断弁交換 火炎検出器交換

現象	確認と原因	対策と処置	
パイロットバーナに点火しない	<ul style="list-style-type: none"> ・スパークしているか 覗き窓より目視確認 ・パイロットガスは出ているか ・パイロットガバナ2次側検圧ポートで調べる 	<ul style="list-style-type: none"> × 高圧リード線はゆるんでいないか × パイロットバーナとデンキヨクの接触 × ガイシ部の破損は × トランスの1次電圧は × トランスの2次側で直接スパークをさせてみる ○ パイロットテストコック ○ ガス抜きは充分したか ○ パイロットバーナの空燃比調整は オリフィスの目詰まり ○ パイロットガバナ2次圧は × 電磁弁の導通は ガバナの圧力設定不能 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lキャップをしっかりと締める ○ デンキヨク位置 再調整 ○ デンキヨク交換 × バーナコントロールチェック × トランス交換 ○ 開を確認 × ガスページをする パイロットバーナ調整の項 参照 ○ パイロットオリフィス清掃 0.7~1.0kPa × 電磁弁交換 ○ バーナコントロール交換 ○ パイロットガバナ交換
パイロットバーナが点火してもすぐ消える	<ul style="list-style-type: none"> ・パイロットバーナの空燃比は ・フレーム電流は 	<ul style="list-style-type: none"> 保炎状態はどうか 目視にて確認 ライターチェック 検出器を外し火炎有無を目視で確認する ○ バーナコントロール不良 	<ul style="list-style-type: none"> パイロットバーナ調整の項 参照 × 火炎検出器交換 パイロットバーナ位置 燃焼量を調整する (バーナ分解の項 参照) ○ バーナコントロール交換

現象	確認と原因	対策と処置			
メインバーナに点火しない	<ul style="list-style-type: none"> ・メイン遮断弁の電圧は 	<input checked="" type="radio"/>	遮断弁チェック 遮断弁端子間導通の有無 遮断弁閉確認リミットは	×	遮断弁交換
メインバーナの燃焼量が増すと断火する	<ul style="list-style-type: none"> ・ガス圧は正常か ・燃焼量は正常か ・エア圧スイッチは正常か 	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<p>バーナコントロールを チェック</p> <p>インターロックをチェック ガス圧スイッチを短絡する ガス圧変動はないか 規定の燃焼量に調整する エアダンパが開くと エア圧が下がる</p>	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<p>ガス圧再設定 定格燃焼量5%以内</p> <p>エア圧スイッチ再設定 ファン吸込み口チェック</p>
コントロールモータが動かないかハンチングする	<ul style="list-style-type: none"> ・温度調節計 は正常か ・コントロールモータ は正常か ・ポテンショメータ は正常か 		<p>結線・電圧のチェック ポテンショメータの抵抗 チェック コントロールモータとの 結線 チェック 電圧を測定</p> <p>導通をチェック</p>	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<p>コントロールモータ交換</p> <p>コントロールモータ交換 温度調節計チェック</p>


1) パイロットバーナの調整

- パイロットバーナの調整は最初メインテストコックを閉じてパイロットバーナ单独で行い、パイロットバーナが安定したらメインテストコックを開いてメイン燃焼への火移り確認を行なって下さい。
- ※ ガスモトコックを開きメインテストイコックは閉じてパイロットバーナ单独で調整が出きる様にして下さい。
 - ※ 時限パイロットシーケンスの場合は、操作回路で連続パイロットが可能な様に配線を仮処置して下さい。
 - ※ 比例式の場合はパイロット調整中にコントロールモータが動作しないよう温度調節計を低温側にセットするか、配線を外して下さい。
 - ※ ダンパは低燃焼位（2／10～4／10）位に仮設定をして下さい。
 - ※ パイロットガバナのガバナスプリングを中間位に仮セットして下さい。
 - ※ パイロットエア調節弁を右に回して全閉（回らなくなる）より左に1/2回転程開いて下さい。



- a) バーナの運転スイッチを入れてプレページ後スパークが飛びパイロット電磁弁が開いたら
(パイロットバーナの反対側に設けた覗き窓より確認をしながら) 徐々にパイロットエア調節弁を開き点火することを確認して下さい。
- ※ ガスページが不充分だと点火しません。
- ※ エア調節弁を開き過ぎても閉じ過ぎても点火しません。
- b) 点火すれば、エア調節弁を調節して火炎がパイロットバーナの保炎リングに完全にリテンションするよう空燃比を調節して下さい。
- c) パイロット炎が小さいようでしたらガバナのスプリングを閉めて再度エア調節を行って下さい。
- ※ パイロット炎のリテンションの状態

パイロット覗き窓からの目視状態



保炎（リテンション）
ピンクブルーで保炎リングに菊の花のように密着した火炎が形成されるように調整して下さい。

黄色がかかった場合はエア不足ですからパイロットエア量を増加してください。

火炎が白っぽい場合はエア過剰ですからパイロットエア量を減らして下さい。

側面から見た状態（目視不可）



- d) 調整が終わりましたら、必ず5回以上点火動作を行い、点火、燃焼する事を確認して下さい。
- ※ エア过多の場合、ガスが多過ぎる場合は点火しないことがあります。
- ※ エア不足の場合は点火スパークが終わった時、火炎がブローすることがあります。
- e) 調整が終わりましたらフレーム電流を確認しエア調節弁のロックナットを閉めて下さい。
- f) パイロット調整はバーナダンパ開度を変えた場合は必ず再調整を行って下さい。